

附件 3-1

群众信访举报转办及地方查处情况一览表

(第 6 批 2024 年 3 月 22 日)

序号	受理编号	转办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	责任人被处理情况
1	D2YZ202403180007	投诉新田县龙泉镇五柳塘村众烁种猪养殖场,排出的废水污染农田、污染下游饮用水,导致农田不能种植。多次向12345热线投诉,未得到满意的处理结果。	新田县	土壤	2024年3月19日,永州市生态环境局新田分局执法人员联合县农业农村局、该信访举报件反映的问题属实。经查,该养殖场为湖南众烁种养开发有限公司,该公司干湿分离机和异位发酵床未正常运行,存在排污量较大、粪污外溢现象,对周围荒田造成了一定影响。	属实	处理情况:1.新田分局对湖南众烁种养开发有限公司进行了立案调查,并下达了责令改正违法行为决定书,提出了整改措施;2.县农业农村局下达了整改函,要求湖南众烁种养开发有限公司采取以下整改措施:一是清理干湿分离机周围粪污,对干湿分离系统重新规划建设,并建设干粪棚和装粪车通行道路;二是将氧化塘进行封闭,严禁雨水进入,对暂不使用的氧化塘进行清理,作为应急处理池备用;三是修复被污染农田,使其达到复耕标准;四是完善粪污消纳合同和台账记录;五是发酵床添加垫料和菌种,恢复发酵床正常使用,处理现存粪污。 整改情况:正在整改中	无

备注:是否属实包括属实、部分属实、基本属实、不属实等4种情形。